




MC 苏制 11000011 号

# 10kV 兆欧表检定装置

使用说明书



镇江市计量实验工厂

ZHENJIANG METROLOGY FAC. ,EXP

# 目 录

- 1、 概述
- 2、 技术指标
- 3、 工作原理
- 4、 结构示意图
- 5、 使用方法
- 6、 检定装置的其他功能
- 7、 注意事项
- 8、 成套性
- 9、 故障分析及处理方法

在使用该检定装置之前, 请仔细阅读本说明书, 按有关要求和注意事项操作使用, 会给您的工作带来方便。

## 1 概述

ZX119-10型兆欧表检定装置是参考JJG622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》, JJG1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》, 并依据JJG1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》、JJF 1285-2011《表面电阻测试仪校准规范》之要求设计制造的新型绝缘电阻表检定装置, 其最高测试电压可达10kV, 各项指标均符合规程的要求! 它不仅能检定各种型号、不同规格的国产、进口绝缘电阻表(兆欧表), 而且可兼作高绝缘电阻计 $10^{12}\Omega$ 以下阻值的检定。

本装置采用全金属外壳, 人体可接触到的所有金属部件均与接地端可靠连接, 保障了使用者的安全。作为新一代的兆欧表检定装置, 本装置实现的电阻范围, 最高工作电压, 稳定性, 在国内同类产品之中居领先地位。

## 2 技术指标

2.1 电阻输出技术指标见表 1

表 1

步进盘档位( $\Omega$ )	$\times 10^{11}$	$\times 10^{10}$	$\times 10^9$	$\times 10^8$	$\times 10^7$	$\times 10^6$	$\times 10^5$	$\times 10^4$	$\times 10^3$	$\times 10^2$
步进盘位数	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
准确度等级	2	2	2	1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
额定电压(电流)	10kV	10kV	10kV	10kV	5000V	2500V	250V	10mA	10mA	10mA

## 2.2 电压测量技术指标见表 2

表 2

量程 (V)	自动量程(四位半直读显示)
测量范围 (V)	100V~1999.9V~10000V
最大允许误差	±(1%RD+2D)
输入电阻	20GΩ ±10%
电源	9V (6F22层叠电池一节)

注：测量峰值电压时须加修正电压具体数值参见仪器铭牌！

## 2.3 使用条件

温度：(20±5) °C

湿度： $\leq 75\%RH$

## 2.4 运输、贮存条件

2.4.1 环境温度：(-25~50)°C

2.4.2 相对湿度：25°C 时  $\leq 90\%$

## 2.5 结构

采用十进制步进开关，高阻部分和低阻部分隔开的分体式结构，其中高阻部分采用密封式铸铝机箱，电阻输出范围 $10^9\sim 10^{12}\Omega$ ，低阻部分采用半封闭式铁壳机箱，电阻输出范围 $10^2\sim 10^9\Omega$ ；端电压测量范围100V~10kV。


注：本装置高阻部分采用密封结构，内部配有干燥剂，一般情况下可保证2年时间不受外部湿度的影响，如发现干燥剂变色需及时更换！

## 2.6 兆欧表检定装置未列指标均符合直流高压高阻器规程之要求


## 2.7 体积、重量：618 mm×290 mm×130mm、20kg

### 3 工作原理

3.1 兆欧表检定装置电阻输出部分原理见图 1



3.2 兆欧表检定装置端电压测量部分原理见图 2



### 4 结构示意图

4.1 ZX119-10 结构图




图 3 ZX119-10 结构图

- 1 启动保持按键  
 4 电阻检测端  
 7 屏蔽端

- 2 显示器  
 5 端电压检测端  
 3 电阻调节旋钮  
 6 接地端

## 5 使用方法

### 5.1 使用前的准备

检查装置中各开关能否正常旋转，端电压表能否正常显示。

### 5.2 数字式兆欧表电阻测量功能的检定

#### 5.2.1 按图 4 要求接线（同名端相接）。


5.2.2 选择全检量程调节旋钮直接输出对应标准电阻值，记录数字式兆欧表的读数，依据公式算出相对误差：

$$\delta = \frac{R_n - R_x}{R_x} \times 100\% \quad (1)$$


式中：  $\delta$  —— 被检兆欧表电阻读数值的相对误差， %；

$R_x$  —— 被检兆欧表电阻读数值，  $\Omega$ ；

$R_n$  —— 检定装置电阻标称值,  $\Omega$ 。



### 5.3 指针式兆欧表电阻测量功能的检定



5.3.1 按图 5 要求接线(同名端相接)。

5.3.2 按兆欧表中的被检分度值预置高阻箱的电阻值。

5.3.3 启动恒转速源(转速设定在 120 转/分, 若需其它转速, 按增、减速键即可)。

5.3.4 调节高阻箱的电阻值, 使得兆欧表指针与被检分度线重合, 高阻箱示值即为被检分度值对应的实测值, 依据公式(2)算出误差:

$$\delta = \frac{R_n - R_x}{R_x} \times 100\% \quad (2)$$


式中:  $\delta$  —— 被检兆欧表电阻读数值的相对误差, %;

$R_x$  —— 被检兆欧表电阻分度线数值,  $\Omega$ ;

$R_n$  —— 被检分度线数值对应的实测值,  $\Omega$ 。

5.3.5 按同样方法顺序检定每个标有数值的分度线。

5.3.6 本装置由低阻部分和高阻部分组合而成, 当被检兆欧表分度值大于 $1G\Omega$ 时, 需将高阻部分与低阻部分接连使用, 其连线方式如下图:



#### 5.4 端电压的检定

图 7 端电压检测连线图

1、检定装置端电压测量部分

2、兆欧表

5.4.1 将被检兆欧表和检定装置按图 7 连接好, 兆欧表的 L 端接至检定装置端电压测量部分的 L 端, 兆欧表的 E 端接至检定装置端电压测量部分 E 端, 启动电压测试。

5.4.2 本装置具有工作电源保持功能, 按下“START”键后 10 分钟内, 始

终处于电压自动测量状态，按下“HOLD”键后仪器能保持瞬间测量电压值。




图 8 峰值电压检测连线图

1、检定装置端电压测量部分

2、兆欧表

### 5.4.3 兆欧表峰值电压的检测

5.4.3.1 将被检兆欧表和检定装置按图 8 方式连接，兆欧表的 L 端接至检定装置端电压测量部分的 L<sub>p-p</sub> 端，兆欧表的 E 端接至检定装置端电压测量部分的 E 端，启动电压测试。

5.4.3.2 记录检定装置表头中显示的电压最大值即为兆欧表峰值电压。

### 5.5 倾斜影响的试验

5.5.1 按图 5 要求接线。

5.5.2 分别调节恒转速源底部的支撑脚，使得被检仪器向前、后、左、右四个方向倾斜 5°。

5.5.3 启动恒转速源。

5.5.4 对相应的分度值进行检测，方法同第 5.3。

### 5.6 中值电压的检测




图 9

5.6.1 按图 9 要求接线（同名端相接）

5.6.2 调节高阻箱的电阻值，使其与被检兆欧表的标称中值电阻一致。

5.6.3 按端电压检测中 5.4 的条款操作，即可实现对中值电压的检测。

### 5.7 绝缘电阻的测量

5.7.1 将被检兆欧表的 E、L 端短接。

5.7.2 按被检兆欧表的额定电压，选择标准绝缘电阻表（兆欧表）的电压档，使其保持一致。

5.7.3 将标准绝缘电阻表的 E 端与被检兆欧表短接后的 E、L 端相接；标准绝缘电阻表的 L 端与被检兆欧表的机壳相接。

5.7.4 开启标准绝缘电阻表的电源开关，显示器示值即为被检兆欧表的绝缘电阻值。

## 6 检定装置的其他功能

本装置除了能对最大工作电压达 10000V 的兆欧表进行检定外，还能对

高阻计进行部分电阻量程的检定 ( $100\Omega \sim 1100G\Omega$ )。检定时须使用我厂专用的高压转屏蔽接头进行操作, 具体检定方法可参照 5.2 及 5.3 的步骤进行。

## 7 注意事项

- 7.1 该检定装置应在干燥、无腐蚀气体、无阳光直射、无强磁场干扰、温度在  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度  $\leq 75\%$  的环境中使用。
- 7.2 如因存放、使用不善, 使得该装置受潮, 出现干燥剂变色, 除更换干燥剂外, 还需用小于  $50^{\circ}\text{C}$  的干燥热风对装置内部(特别是高阻值部分)进行去湿处理后方能保证该装置的正常使用。
- 7.3 检定装置若长时间未使用, 在再次使用前应将电阻调节开关从头至尾转动数次, 保证其接触良好。
- 7.4 装置所有旋钮开关不能作  $360^{\circ}$  旋转, 在调节这些开关时, 切勿用力过猛。
- 7.5 装置中, 端电压测试仪的 E 端为正极, L 端为负极。
- 7.6 由于兆欧表的输出电压较高, 所以在检测时, 应注意安全。
- 7.7 装置中所有设备在用户遵守使用和存放条件下, 且出厂封印完好, 从发货之日起十二个月内达不到技术指标时, 免费为用户维修。所有产品终身服务。

## 8 成套性

- 8.1 检定装置一套(可根据用户要求分别选购各种仪器)
- 8.2 使用说明书一份
- 8.3 专用连接线一付

## 8.4 产品合格证一份

**9 检定装置及端电压表故障分析及处理方法**

电阻箱故障现象	原 因	处理方法
1、无电阻输出	1、接线错误	1、重新接线
	2、电阻器开路	2、更换电阻器
	3、开关损坏	3、更换开关
2、高阻箱检定过程中，高值电阻值不稳定或超差	1、使用及检定条件不符合要求	1、改善条件，经常更换干燥剂，避免受潮污染
	2、开关受潮	2、用电吹风对高阻开关进行干燥处理，使其恢复正常
	3、环境条件差，开关污染	3、用无水乙醇清洁开关，并用电吹风干燥之
端电压表故障现象	原 因	处理方法
3、电压表无显示	1、未接通电源	1、检查开关及供电电池
	2、内部接线开路	2、重新焊接
4、电压表显示不完全或闪烁	过载使用，损坏面板表	1、更换面板表
		2、避免过载使用
5、当E、L端短路时，显示不为零	过载使用，损坏面板表	1、更换面板表
		2、避免过载使用
6、电压表送检时示值非线性或超差	1、电池欠压供应	1、更换电池
	2、过载使用	2、更换面板表

声明：请勿用有机溶剂擦拭贴面，另本产品更新速度较快，若有升级换代，以实物及随仪器说明书为准！自发货日起十二个月内，凡用户遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于本标准的要求或不能正常工作等，且产品封印完整的情况下，本厂负责免费给予维修。

**地址:** 镇江市大港新区宜侯路 306 号

**ADD:** 306 Yihou road, New zone, Zhenjiang, Jiangsu, China

**电话:** 400 0511 336

**TEL:** 400 0511 336

**邮编:** 212132

**PC:** 212132

**网址:** [www.zjmetrology.com](http://www.zjmetrology.com)

**EMAIL:** [zjjlgc@126.com](mailto:zjjlgc@126.com)